



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação dos serviços de manutenção corretiva dos condicionadores de ar do CAMPUS SERRA TALHADA								
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
01	Biblioteca	Und.	01	295,00	452,85	480,00	409,28	295,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
02	Biblioteca	Und.	01	283,00	332,85	400,00	338,62	283,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, Km 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, S/N CEP: 56.915-899 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03	Laboratório de Física	Und.	01	98,00	100,00	100,00	99,33	98,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
04	Laboratório de Informática I	Und.	01	348,00	851,85	500,00	566,61	348,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
05	Laboratório de Informática II	Und.	01	395,00	851,85	500,00	582,28	395,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
06	Sala dos Professores	Und.	03	325,00	630,85	566,66	507,50	325,00 X 3 = 975,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

07	Laboratório Especial	Und.	02	(R\$)	(R\$)	Climatizações (R\$)	(R\$)	325,00 X 2 = 650,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço total (R\$)
08	Laboratório Especial	Und.	01	445,00	932,85	700,00	692,62	445,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
09	Sala de Aula 11	Und.	01	245,00	471,85	400,00	372,28	245,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant	Jr. júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

10	Sala de Aula 09	Und.	01	245,00	471,85	400,00	372,28	245,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
11	Sala de Aula 07	Und.	01	343,00	446,85	500,00	429,95	343,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
12	Sala de Aula 06	Und.	01	343,00	951,85	600,00	631,61	343,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
13	Sala de Aula 01	Und.	01	343,00	446,85	500,00	429,95	343,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

							(R\$)				
14	Sala de Aula 01	Und.	01	343,00	446,85	500,00	429,95	343,00			
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)			
15	Sala de Aula 05	Und.	01	343,00	398,85	450,00	397,28	343,00			
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)			
16	Sala de Aula 06	Und.	01	343,00	404,85	480,00	409,28	343,00			
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)			
17	Sala de Aula 10	Und.	01	215,50	188,85	400,00	268,12	188,85			
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior	Lazaro Cezar		Preço Médio	Menor Preço			





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

				Refrigeração (R\$)	dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	(R\$)	Total (R\$)
18	Controle Acadêmico	Und.	01	345,00	422,85	500,00	422,62	345,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
19	Departamento de Ensino	Und.	01	178,00	263,85	380,00	273,95	178,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
20	Coordenação de Pesquisa/Extensão	Und.	01	178,00	305,85	450,00	311,28	178,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
21	Direção Geral	Und.	01	755,00	745,85	500,00	666,95	500,00





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
22	DAP	Und.	01	242,00	201,85	200,00	214,61	200,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
23	Laboratório de Matemática	Und.	01	325,00	515,00	200,00	346,67	200,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
24	Laboratório de biologia	Und.	01	283,00	201,85	200,00	228,28	200,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

25	Auditório	Und.	02	329,00	249,85	175,00	251,28	175,00 X 2 = 350,00
Item	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Jr. Júnior Refrigeração (R\$)	Lazaro Cezar dos Anjos (R\$)	Brasil Climatizações (R\$)	Preço Médio (R\$)	Menor Preço Total (R\$)
26	Controle de Eventos e Comunicação	Und.	01	193,00	257,85	300,00	250,28	193,00
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO COM O MENOR PREÇO (R\$)								
								8.569,85

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, Km 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, S/N CEP: 56.915-899 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE FORNECEDORES PESQUISADOS NO MERCADO LOCAL

Segue anexa a relação de todos os fornecedores que foram utilizados como base para a realização da pesquisa de preços.

Observações:

- Para formação de preços, utilizou-se a metodologia recomendada pela IN nº 05/2014, de 27/06/2014, e alterações posteriores através da IN nº 07, de 29 de agosto de 2014. Cumpre ainda informar também que na pesquisa e formação de preços foram utilizados preços coletados no mercado local, os quais seguem anexados ao processo.


Beatriz Nunes dos Santos
Setor de Compras - Serra Talhada-PE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, Km 126, Fazenda Estreito, Zona Rural, S/N CEP: 56.915-899 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br





INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano
Campus Serra Talhada


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: Sr Sônia Refrigeração

EMPRESA: *GR Jansen Refrigeração*

Contratação dos serviços de manutenção corretiva dos condicionadores de ar do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE								
Item	Ambiente	Und.Med.	Btus/Capacidade	Qtd.	Análise	Serviços e Materiais a serem realizados na manutenção	Valor Unit.	Valor Total
01	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Vazamento de Fluido Refrigerante	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento termico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de Capacitor 50uF	295,00	295,00
02	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está ligando	1. Isolamento térmico blindado. 2. Fita PVC 100MM branca 3. Fluido Refrigerante R410a 4. Troca de Capacitor 50uF	283,00	283,00
03	Laboratório de Física	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Vazamento no dreno	1. Desobstrução e Reparo do dreno.	98,00	98,00
04	Laboratório de Informática I	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Não está resfriando	1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU's/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240 VAC 3. Isolamento térmico	348,00	348,00



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

						blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	—	—
05	Laboratório de Informática II	SRV	24.000-HI-WALL / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU's/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240VAC 3. Isolamento térmico blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	385,00	385,00
06	Sala dos Professores	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	03	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactor 40 A 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	325,00	975,00
07	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	02	Não está ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactor 40 A. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	325,00	650,00
08	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO /	01	Está apresentando Ruído e não	1. Detecção de Vazamento -	—	—





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

		ELGIN	está resfriando	Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactora 40 A. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de turbina evaporador Piso Teto 48000 BTUs	443,00	443,00
09	Sala de Aula 11	SRV 36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	243,00	243,00
10	Sala de Aula 09	SRV 36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	243,00	243,00
11	Sala de Aula 07	SRV 36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	343,00	343,00
12	Sala de Aula 06	SRV 36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca	343,00	343,00





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

						5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de placa de potência Evaporadora 36000BTU s/h PISO-TETO	—	—
13	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50uF. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	343,00	343,00
14	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está Ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	343,00	343,00
15	Sala de Aula 05	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Isolamento termico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	343,00	343,00
16	Sala de Aula 06	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado	343,00	343,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

					4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a			
17	Sala de Aula 10	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente		215,50	215,00
18	Controle Acadêmico	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente		345,00	345,00
19	Departamento de Ensino	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente		178,00	178,00
20	Coordenação de Pesquisa/Extensão	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente		178,00	178,00
21	Direção Geral	SRV	12.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente		—	—





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

[illegible]

Responsável pelas informações: Francisco de Assis Teixeira dos S. Junior Data: 27 / 11 / 2019

Date: 27 / 11 / 2018

Tel: (87)996506056



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: 22.005.459/0001-10

Carimbo da Empresa:

22.005.459/0001-10
Francisco de Assis Teixeira da Silva Junior-ME
Rua Severino Pereira Lins, 1193
N. Sra. da Conceição CEP 56903-270
Serra Talhada-PE

Endereço: Rua Severino Pereira Lins, 1193

Francisco de Assis Teixeira da Silva Junior

Ass. funcionário da empresa

Ass. Servidor do IF SERTÃO-PE





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: LAZARO CEZAR DOS ANJOS VALDEVINO 25436157840

Contratação dos serviços de manutenção corretiva dos condicionadores de ar do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE							
Item	Ambiente	Und.Med.	Btus/ Capacidade	Qtd.	Análise	Serviços e Materiais a serem realizados na manutenção	Valor Unit. Valor Total
01	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Vazamento de Fluido Refrigerante	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento termico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de Capacitor 50uF	452,85 452,85
02	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está ligando	1. Isolamento térmico blindado. 2. Fita PVC 100MM branca 3. Fluido Refrigerante R410a 4. Troca de Capacitor 50uF	332,85 332,85
03	Laboratório de Física	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Vazamento no dreno	1.Desobstrução e Reparo do dreno.	100,00 100,00
04	Laboratório de Informática I	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Não está resfriando	1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU's/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240 VAC 3. Isolamento térmico	851,85 851,85



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

						blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a			
05	Laboratório de Informática II	SRV	24.000-HI-WALL / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU's/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240VAC 3. Isolamento térmico blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	851,85	851,85	
06	Sala dos Professores	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	03	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactor 40 A 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	630,85	1892,55	
07	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	02	Não está ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactor 40 A. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	630,85	1261,70	
08	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO /	01	Está apresentando Ruído e não	1. Detecção de Vazamento -			





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA

SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

		ELGIN		está resfriando	Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactora 40 A. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de turbina evaporador Piso Teto 48000 BTUs	932,85	932,85
09	Sala de Aula 11	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	471,85	471,85
10	Sala de Aula 09	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	471,85	471,85
11	Sala de Aula 07	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	446,85	446,85
12	Sala de Aula 06	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01 Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca	951,85	951,85





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

13	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de placa de potência Evaporadora 36000BTU's/h PISO-TETO 1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50uF. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	446,85	446,85
14	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está Ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50UF 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	446,85	446,85
15	Sala de Aula 05	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Isolamento termico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a	398,85	398,85
16	Sala de Aula 06	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado	404,85	404,85





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

						4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a			
17	Sala de Aula 10	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Isolamento térmico blindado 2. Fita PVC 100MM branca 3. Fluido Refrigerante R410a	188,85	188,85	
18	Controle Acadêmico	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Substituição das porcas.	422,85	422,85	
19	Departamento de Ensino	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	263,85	263,85	
20	Coordenação de Pesquisa/Extensão	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 25Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	305,85	305,85	
21	Direção Geral	SRV	12.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido			





INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano
Campus Serra Talhada

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

[illegible]

Responsável pelas informações: LÁZARO VALDEVINO

Data: 27 / 11 / 2018

Tel: (87) 3831-1478



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: 22.163.181/0001-00

Endereço: RUA MARCEL TOMÉ DE SOUZA, 210 SÃO CRISTÓVÃO, SERRA TALHADA - PE

Carimbo da Empresa:

22.163.181/0001-00
NOVA CLIMA REFRIGERAÇÃO-ME
Lazaro César dos Anjos Valdeirino 254.361.578-40
Rua Manoel Tomé de Souza, 210 São Cristóvão
CEP 56903-620 Serra Talhada-PE


Ass. funcionário da empresa

Ass. Servidor do IF SERTÃO-PE





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: BRASIL CLIMATIZAÇÕES

Contratação dos serviços de manutenção corretiva dos condicionadores de ar do Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE								
Item	Ambiente	Und.Med.	Btus/ Capacidade	Qtd.	Análise	Serviços e Materiais a serem realizados na manutenção	Valor Unit.	Valor Total
01	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Vazamento de Fluido Refrigerante	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento termico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de Capacitor 50uF		480.00
02	Biblioteca	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está ligando	1. Isolamento térmico blindado. 2. Fita PVC 100MM branca 3. Fluido Refrigerante R410a 4. Troca de Capacitor 50uF		400.00
03	Laboratório de Física	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Vazamento no dreno	1.Desobstrução e Reparo do dreno.		100.00
04	Laboratório de Informática I	SRV	24.000-HI-WALL/ELGIN	01	Não está resfriando	1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU' s/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240 VAC 3. Isolamento térmico		500.00






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA

SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

05	Laboratório de Informática II	SRV	24.000-HI-WALL / ELGIN	01	Não está resfriando	blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 1. Troca de placa de potência Evaporadora 24000BTU's/h HI-WALL 2. Troca de Contactor 32A 220/240VAC 3. Isolamento térmico blindado. 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	500.00	
06	Sala dos Professores	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	03	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactora 40 A 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	1.700	
07	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO / ELGIN	02	Não está ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactora 40 A. 3. Isolamento termico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a	1.100	
08	Laboratório Especial	SRV	48.000-PISO TETO /	01	Está apresentando Ruído e não	1. Detecção de Vazamento -		





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

			ELGIN		está resfriando	Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Contactora 40 A. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de turbina evaporador Piso Teto 48000 BTUs		700.00
09	Sala de Aula 11	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a		400.00
10	Sala de Aula 09	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Troca de Contactora 32 A. 2. Isolamento térmico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a		400.00
11	Sala de Aula 07	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a		500.00
12	Sala de Aula 06	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca		600.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA

SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

13	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	5. Fluido Refrigerante R410a 6. Troca de placa de potência Evaporadora 36000BTU's/h PISO-TETO			500.00
14	Sala de Aula 01	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está Ligando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 50uF. 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a			500.00
15	Sala de Aula 05	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Isolamento termico blindado 3. Fita PVC 100MM branca 4. Fluido Refrigerante R410a			450.00
16	Sala de Aula 06	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Não está resfriando	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado			480.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

						4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a			
17	Sala de Aula 10	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Isolamento térmico blindado 2. Fita PVC 100MM branca 3. Fluido Refrigerante R410a		400.00	
18	Controle Acadêmico	SRV	36.000-PISO TETO / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a 6. Substituição das porcas.		500.00	
19	Departamento de Ensino	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Solda Banhada a prata 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a		380.00	
20	Coordenação de Pesquisa/Extensão	SRV	9.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido R141B. 2. Troca de Capacitor 25Uf 3. Isolamento térmico blindado 4. Fita PVC 100MM branca 5. Fluido Refrigerante R410a		450.00	
21	Direção Geral	SRV	12.000-HI-WALL / ELGIN	01	Resfriamento Insuficiente	1. Detecção de Vazamento - Utilizar Nitrogênio e Fluido		500.00	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

[illegible]

Responsável pelas informações: Alcântara Garza

Data: 27 / 11 / 2018

Tel: (87) 999 40. 9184

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SERRA TALHADA
SETOR DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: 08.944.259/0001-00


Endereço: Rua Sem Denominação Nº 96



Ass. funcionário da empresa

Carimbo da Empresa:

Ass. Servidor do IF SERTÃO-PE



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
PE 320, KM 126, S/N, Fazenda Estreito, Zona Rural – CEP: 56.900-000 – Serra Talhada-PE
www.ifsertao-pe.edu.br